CarOnSale

Opel Zafira Selection L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



06/2021	184.883km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Selection L [DE - Bs4 2.0 D EU6d-T, L Selection (L3), 2019 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN VXEVEAHXKM7800144	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.883km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.574km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 206g/km (WLTP) 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP) 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Antennenstab mit Tierbiss; Schaltgetriebe AT-Teil am 09.07.2024 bei 133.587 km erneuert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe mit Sitzbank
- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-Paket 1
- Fahrassistenz-Paket 2
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Kontrast Grau/Quarz Silber
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebefenster Lade-/Fahrgastraum vorn (2.Sitzreihe)
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzkombination: (3) 8-Sitzer
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Frontschürze in Wagenfarbe
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Info-Display, groß
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Komfort-Paket Premium
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Head-up-Display
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Opel Connect
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Klimaanlage im Fond
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















UXEVEAHXKM7000144

CarOnSale

CarOnSale












QUELLEN
Frequenz
Liste
Speicher
OPTIONEN
Lo
AUTO
Lo
A/C
AUTO


Rückansicht
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen


12V

















Servicebestätigung
Schindler GmbH


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Schindler GmbH


OPEL


30.06.21 3003 BAZ001374
M1 AF
VXEVEAHXKM7800144 7
OPEL
V
E
AHXK-P22OON
VIVARO / ZAFIRA LIFE
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AM 1997
Ww.AHK lt.EGTG*Techn.zul.Ges.-Masse d.Zugkombination:4
745kg*** "EZ bis 31.12.2021 zulassig.Ausn.(§8 Abs.2 EG
-FGV)d.KBA vom 07.01.2021"
5306-5309 1920-1920
1877-1948 1845
188 2845 2845
1500 1500
1500 1500
81 3000 71
2300 750 9
225/55R17 101W
225/55R17 101W
e2*2007/46*0532*14
02.07.20 K FT992768
SelbstF-Vermietfzg


335274681

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Rost, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)