CarOnSale

Volkswagen Caddy Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	111.115km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Basis [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, Cargo, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSK7PX004148	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.115km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Andere: Schaltung, etwas schwergängig;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fzg. ohne Bodenbelag im Laderaum
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radstand Standard
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türverkleidung Kunststoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 2 Lautsprecher)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) mit Geschwindigkeits-Regelanlage
- Komfort-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Armlehne für Fahrersitz
- Steckdose 230V
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar (Backpanel)
- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED und 2 Spotstrahler
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Sitzheizung vorn
- Lautsprecher (2)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e13-2018/858-00003
WV1ZZZSK7PX004148



CarOnSale


CarOnSale



MENU
Klima
CAR
AC
CLIMA
PHONE






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Hauptuntersuchung § 29 StVZO


26.07.2022 0603 CWF003160
N1 BB
WV1ZZZSK7PX004148
VOLKSWAGEN, VW
SKN
BBDTREX0
W212FN6FN6C9008H1N248JG21
AA20NC
CADDY
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AQ
EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II
Diesel
0002 36AQ 1968
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3720kg*Bei werkse itig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.A nh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.ST VO*ww.AHK lt.EGTG***


KF67100
GM597311
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)