CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	152.623km	143 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, 2009 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R0AA093552	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.623km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.689km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Design-Paket: Leder Milano mit Sportsitzen
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Dimension Silber
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Voll-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht- und Regensensor
- Perleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Seitenairbag hinten
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ8R0AA
2355 kg
4235 kg
1 - 1180 kg
2 - 1295 kg
Typ 8R
EU5

CarOnSale


CarOnSale




Audi concert
RADIO
MEDIA
INFO
RETURN
AUTO
AUTO
A/C
OFF



Service-Nachweise
Service-Nachweise




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.




HU
TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)