CarOnSale

Volkswagen Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	112.334km	262 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech [DE - SUV5 3.0 V6 TDI BMT EU6, Terrain Tech, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ7PZGD025387	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.334km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 262 PS (193 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	850 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: End Rohre leicht schwarz;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Um Klappfunktion der hintere Sitzreihe vom Kofferraum aus Defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod und USB
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2904 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Terrain Tech
- Terrain Tech-Paket
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Cargo-Paket
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Connect-Paket
- Dachreling silber
- Design-Paket Chrom & Style
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet Volkswagen Individual / Exclusive
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Feuerlöscher
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäcksicherungsnetz
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Engineered Ebony
- Innenausstattung: Leder Cricket
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (Holz, Engineered Ebony) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Perlmutt-Effekt
- Tagfahrlicht LED
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wendematte Gepäckraum
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Ziel
104.9 MHz
Extras
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP

Fahrweg kontrollieren!
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP

Fahrweg kontrollieren!
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP

Ziel
AFNEAGLE
Extras
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP











VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0376
WVGZZZ7PZGD025387
2880 kg
6395 kg
1 1370 kg
2 1560 kg
Typ 7P
CVVA 2445
0366324
Cold tyre inflation pressures
タイヤが冷えた状態の空気圧
Presión de inflado en llanta fría
Pression des pneus froids
Pressão dos pneus frio
Reifenfülldruck kalt

CarOnSale

CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt)