CarOnSale

Toyota Proace City

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



02/2022	150.973km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace City	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YAREFYHZ2GJ983276	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.973km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaanlage
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW D-4D
- Radstand 2975 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschutzleisten
- Stop&Go-System (TSGS)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Beifahrereinzelsitz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Kindersitz-System
- Laderaumtrenngitter verschiebbar mit Durchladeöffnung
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür links mit Verglasung
- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Harnstofftank (AdBlue)
- Karosserie/Aufbau: Kasten, Doppelkabine
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Nutzlast erhöht
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Toyota Traktion Select (TTS)
- Heckscheibenwischer
- Original Fahrzeug Farbe: BASALTGRAU

Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Audiobedienung am Lenkrad
- Navigationssystem (ProTouch & Go)
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Service-System: Wi-Fi
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multimedia Display (8,0 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
YAREFYHZ2GJ983276
2350 KG
3800 KG
1 – 1200 KG
2 – 1400 KG











AIRBAG




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
Messwerte
Bremsanlage
Achse
Abbremsung
Systemdaten Stand: 4.28.10-6
Quittung Nr. 790560000000722
Prüfdatum 16.03.2026


07.02.2022
JTNC
VR7BFYHZ6G7061276
TOYOTA
YH82-T28032/1/1
Proace City
TOYOTA EUROPE NV
215/65 R16 98H
VAN
715/2007*2018/1832AO
EUR06/WLTP/A0/PE7/G4/NEDC
Diesel
NW:RHK IT:BGTO*S:1:MAX:S-PF:*
28.09.2021


DEKRA
Landeshauptstadt Kiel
Der Oberbürgermeister
Bürger- und Ordnungsamt
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)