CarOnSale

Volvo V60 Inscription Recharge Plug-In Hybrid AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	93.061km	253 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V60 Inscription Recharge Plug-In Hybrid AWD [DE - Kb5 T6 Twin Engine AWD PHEV EU6d, Inscription, 2020 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1ZWBFVDM1447324	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.061km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 253 PS (186 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 92.814km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 42g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug (Aluminium)
- Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 251 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Ladekabel (4,5 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- Navigationssystem Sensus
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Subwoofer
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Verglasung getönt
- Volvo ON CALL
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Lenkrad mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE

★ Sonderausstattung

- Funkfernbedienung mit Leder-Etui
- Head-up-Display
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
- IntelliSafe PRO-Paket
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung hinten
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung erweitert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MADE IN SWEDEN

CarOnSale

CarOnSale


















10:16
Zoom
360°-Sicht
PAS
Linien
CTA
LO
AUTO
LO


SERVICE UND PFLEGE
Service Nr. 1
Service Nr. 2
Mattusch Automobile GmbH
VOLVO PKW Vertragswerkstatt
VOLVO PKW Vertragshändler
Hertelsbrunnenring 31 • Tel. 0631-41685-0
67657 Kaiserslautern

SERVICE UND PFLEGE
Service Nr. 3
Service Nr. 4
Service Nr. 5
WNS Westpfälzische Nahverkehrs-Service GmbH
Mattusch Automobile GmbH
VOLVO PKW Vertragshändler
VOLVO PKW Vertragswerkstatt
67657 Kaiserslautern

V60


VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO
Volvo Car Corporation

30.03.2021
YV1ZWBPVDM1447324
ZWBF
ZWBEVD0
V60
VOLVO (S)
Pz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AF
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, M1
Hybr.B/E ext.aufl.
0025
3GAF
1969
Schwarz
e4*2007/46*1315*12
12.02.2021
GA554624


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



- Dach (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)