Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten FWD EcoProfi

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV1ZZZ7H6PX007202
Kilometerstand: 126.319 km
Erstzulassung: 23.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1





























10:32
Reichweite
670
18.5°c
126319
3996.7


Öl-Service
11600 km / 491 Tage
Inspektion
24500 km / 491 Tage
126319
3996.7


RADIO
MEDIA
DAB1
10:32
SUNSHINE LIVE
PHONE
SOUND
CAR
SETUP






Letzter Shell Helix Ölwechsel
Nächster Shell Helix Ölwechsel








Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten FWD EcoProfi

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV1ZZZ7H6PX007202
Kilometerstand: 126.319 km
Erstzulassung: 23.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern



Innenraum verschmutzt



Innenraum verschmutzt



Innenraum verschmutzt



Innenraum verschmutzt



Lenkrad abgenutzt/ Kratzer



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Erneuern



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Spiegelkappe Außenspiegel links Kratzer



Tür vorne links - Delle entfernen



Heckklappe - Erneuern



Heckklappe - Erneuern



Heckklappe - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Tür hinten rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



Dach - Delle entfernen

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	T6.1 Transporter Kasten FWD..	2.0 TDI EU6d, EcoProfi, 2021 - 2022		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WV1ZZZ7H6PX007202	Kastenwagen	4	Frontantrieb	0603/CKG

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	23.09.2022	1	1	81 kW	4	1968	09/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	126.319 km	120.000 km	ja	02/26	110.757 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Candy-Weiß	Uni normal	nein	04.02.2028	11.600 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Kunstleder, Dessi..	Palladium-Titanschwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	159 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrer abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-K..
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, links	Außenspiegel konvex, rechts
Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	Bordwerkzeug	EcoProfi
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fensterheber elektrisch	Frontscheibe Verbundglas
Funkschlüssel (2) klappbar	Getriebe 5-Gang	Handschuhfach abschließbar
Heckklappe ohne Verglasung	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	Innenraumfilter: Pollenfilter
Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	Karosserievariante: Normaldach	Kraftstofftank: 70 Ltr.
Kühlergrill mit Chromleisten	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket	Radioempfang digital (DAB+)
Radkappen	Radstand 3000 mm	Reifen-Reparaturkit
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Servolenkung elektro-mechanisch	Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage Motor
Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2..	Tagfahrlicht	Wärmeschutzverglasung
Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beif..	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und l..	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus	Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universa..
Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt	Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgast..	Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
LKW-Zulassung	Schriftzug Transporter am Kotflügel	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit ..
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser hal..	Verzurrösen verstärkt	Zul. Gesamtgewicht 2,60 t

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Dach - Delle entfernen			
2.	Heckklappe - Erneuern (1)			
3.	Lackzustand - Lackiervorbereitung			
4.	Lenkrad abgenutzt/ Kratzer (2)			
5.	Spiegelkappe Außenspiegel links Kratzer (3)			
6.	Stoßfänger hinten - Erneuern (4)			
7.	Stoßfänger vorne - Erneuern			
8.	Tür hinten rechts - Lackieren (5)			
9.	Tür vorne links - Delle entfernen (6)			
10.	Tür vorne rechts - Instands. und lackieren (7)			
11.	Windschutzscheibe - Erneuern (8)			
	Zwischensumme (Netto)			

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fahrzeug nass und verschmutzt, verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden (Kostenerweiterung möglich).

.
zu (1): Deformiert; zu (2): Gebrauchsspur; zu (3): Gebrauchsspur; zu (4): Deformiert; zu (5): Schiebetür rechts Kratzer; zu (6): Dellen entfernen; zu (7): Deformiert; zu (8): Steinschlag mit Rissbildung;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel abgelaufen)			
2.	Innenraum verschmutzt (Reinigen)			
3.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung			
4.	Lackzustand Klebereste entfernen (Verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden,[...]			
5.	Motor Geräusche aus dem Riementrieb (Prüfen, Kostenerweiterung möglich)			
6.	Reifen deutliche Kontaktspuren (Hinweis)			
	Zwischensumme (Netto)			

Bemerkung zum technischen Zustand:
Fahrzeugaustatungsliste nicht prüfbar, Elsaabfrage nicht möglich

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/65 R16C 109/..	VL 4,00 mm (Continental)	VR 4,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 215/65 R16C 109/..	HL 4,00 mm (Continental)	HR 4,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten FWD EcoProfi

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV1ZZZ7H6PX007202
Kilometerstand: 126.319 km
Erstzulassung: 23.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern



Innenraum verschmutzt



Innenraum verschmutzt



Innenraum verschmutzt



Innenraum verschmutzt



Lenkrad abgenutzt/ Kratzer



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Erneuern



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Spiegelkappe Außenspiegel links Kratzer



Tür vorne links - Delle entfernen



Heckklappe - Erneuern



Heckklappe - Erneuern



Heckklappe - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Tür hinten rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



Dach - Delle entfernen