CarOnSale

Jaguar XF 3.0 V6 Diesel Luxury

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2010	211.162km	211 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XF 3.0 V6 Diesel Luxury [DE - Lim4 3.0 D V6 EU5, Luxury, 2009 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN SAJAA0536BNR88588	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.162km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 175.310km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne Felgen (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	270 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	300 µm ⚠	Türe hinten rechts	400 µm ⚠
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	130 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Andere: Fehler - Getriebe laut Display ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Scheibe Fahrertür öffnet nicht korrekt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-Wege)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Keyless-Start
- Kühlergrill Gitterdesign
- Mittelarmlehne vorn
- Park-Distance-Control (PDC) hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzheizung vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Motor 3,0 Ltr. - 177 kW V6 Diesel KAT
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Bond-Grain
- TRIP-Computer + Fahrer-Informations-Display
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)

Sonderausstattung

- Audiosystem Jaguar 320 Watt Premium-Klangsystem (Radio/CD-Wechsler, MP3) mit Subwoofer
- Kopfstütze hinten mitte
- Metallic-Lackierung
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Abblendautomatik
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar
- Reserverad als Notrad
- Technologie-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Walnusswurzelholz, glänzend
- Lufteinlassblende Chrom
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- CD-Wechsler
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























(SAJAA[redacted]NR88588)
Jaguar Cars Ltd

CarOnSale








Rechnung-Nr.: 1580756 - 305836
Datum: 27.11.2023
Seite: 1 von 2
Zu Auftrag: 22165 vom : 24.11.2023 Leistungsdatum : 27.11.2023
Jaguar
XF D 3.0
Fg-Nr: SAJAA0536BNR88588 Erstzul.: 03.07.2010
km-Stand: 177283
Hub: 2993 / kW: 177
Arb.Nr. durchzuführende Arbeiten BA Anzahl AW EUR
10 5 79,41
Ausgleichsbehälter ersetzen.
Teile-Nummer Benennung Menge * Stückpr. EUR
C2Z32636 AUSGLEICHSBEHALTER 1 113,17 113,17
KF KUEHLERFROSTSCHUTZ* 2 5,47 10,94
Zwischensumme Material: 124,11
Rechnungssumme netto EUR 203,62
+19 % MwSt. von EUR 203,52 38,67
Rechnungsendbetrag EUR 242,19
Rechnung fällig am 04.12.2023 ohne Abzug.
Waren Sie mit unserem Service zufrieden?



Rechnung-Nr.: 1580756 - 304174
Datum: 16.05.2023
Seite: 1 von 2
Zu Auftrag: 19978 vom : 16.05.2023 Leistungsdatum : 16.05.2023
Jaguar
XF D 3.0
Fg-Nr: SAJAA0536BNR88588 Erstzul.: 03.07.2010
km-Stand: 165378
Hub: 2993 / kW: 177
Arb.Nr. durchzuführende Arbeiten BA EUR
Abblendlicht der Scheinwerfer ersetzen. 10
Teile-Nummer Benennung Menge * Stückpr. EUR
160.00.47 Xenonbrenner 35W D2S 2 105,00 210,00
Rechnungssumme netto EUR 210,00
+19 % MwSt. von EUR 210,00 39,90
Rechnungsendbetrag EUR 249,90
Rechnung fällig am 23.05.2023 ohne Abzug.
Waren Sie mit unserem Service zufrieden?





Ausgeführte Arbeiten:
Motorrad 5W30
Getriebe
Differential
Servo
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Klimakontrol der Klimaanlage erneuert.


Ausgeführte Arbeiten:
Motorrad 5W30
Getriebe
Differential
Servo
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Klimakontrol der Klimaanlage erneuert.




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(10) Ergänzende Hinweise:
- Bremswirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der HU Bremsrichtlinie ohne Beanstandung
- Schwingungsdämpfer hinten - beginnend ölfeucht
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: M.Eng. Marcel Martini
Messwerte:


03.07.2010 2051 00000000
01 0200
SAJAA0536BNR88588 9
JAGUAR
CC9
JAGUAR XF
JAGUAR (GB)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35A0 2993
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul ***
SCHWARZ
245/45R18 100W
GK115789





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)