CarOnSale

Mercedes-Benz C 220 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.08.2026



06/2022	124.696km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 220 d 4Matic [DE - Kb5 C 220 d EU6d, 4Matic Avantgarde, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2062051F059056	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.696km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.592km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug beklebt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Mittenairbag vorn
- Motorhaube mit Powerdome
- Original Fahrzeug Farbe: HIGHTECH SILBER
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Ascher anstelle Ablagefach
- Assistenz-Paket
- Ausstattungs-Paket: High-End Business
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Avantgarde Interieur
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Digital Light
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Paket Advanced
- Komfort-Paket High-End
- Komfortsitze vorn
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Laderaum-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket Advanced
- Media-Display
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole Rautenoptik
- Multifunktions-Telefonie
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Park-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne elektr. verstellbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Sound-System
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Zentral-Display (OLED)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1K2062051F059056
2410 kg
4280 kg
1175 kg
1340 kg

CarOnSale

CarOnSale





STOP




Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!




Mercedes-Benz


EG-Übereinstimmungsbestätigung
1573263
GJ460537




02.06.2022
WDD2062051F059056
MERCEDES-BENZ
R2C5
H204T1
CZAL055A
C 220 d 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1993
2.2/8.2;+100 8.ANH.BETR.*F2 IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT,AN
K 11,ESP M,SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM
/H GEM.S.ABWD.VO.Z.9,AUSN.VO.2,STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 02.06.2022*
147/3600 237
4793 - 1900 -
1491 - - 1840
75
138 2410 2410
1175 1340
1175 1340
69 2700 68
1800 750 5
225/40 R19 93Y XL
255/35 R19 96Y XL
Grau 7
e1*2018/858*00017*03
23.02.2022 K GJ460537


TÜVNORD
JUNI 2027
TÜV NORD Mobilität



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)