Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Style


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZRV130159
Kilometerstand: 108.112 km
Erstzulassung: 01.07.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1









































RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Hof Lethaus
14:01
20.5°C
NAV
APP
CAR
MENU


14:01
20.5°C
Hof Lethaus
0
km/h
108112km




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Einparkhilfe
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZA1ZRV130159
Inspektion in 15100 km oder 596 Tagen
Ölwechsel-Service in 14900 km oder 478 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


















Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZRV130159
Kilometerstand: 108.112 km
Erstzulassung: 01.07.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet




Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Heckklappenverkleidung zerkratzt ern



Heckklappenverkleidung zerkratzt ern



Halter für die Hutablage beschädigt ern



1 AHK Schlüssel fehlt



1 AHK Schlüssel fehlt



1 AHK Schlüssel fehlt



Gurtschloß hinten rechts zerkratzt ern



Dach - Delle entfernen

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell					
Volkswagen	T-Roc Style	2.0 TDI EU6d, Style, (Facelift) 2022 ..					
VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel			
WVGZZZA1ZRV130159	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0603/COS			
Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	01.07.2024	1	1	85 kW	4	1968	07/27
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)		
k. A.	108.112 km	k. A.	nein	07/26	100.396 k..		
Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)			
Indiumgrau Metallic	metallic	nein	23.01.2028	14.900 km			
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung						
Servicehistory Digital							
Polster	Polsterfarbe	Getriebe					
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Titanschwarz-Anthrazit	Getriebe 6-Gang					
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden						
Fahrschulwagen	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: Volkswagen Leasing						

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	122-132 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung weiß	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..
Außenspiegel asphärisch, links und konvex, r..	Außenspiegel Dachfarbe	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..
Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..	Ausstattung Style	Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..
Bordwerkzeug	Bremsbelagverschleissanzeige	Chrom-Paket (1)
Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling silber eloxiert	Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di..
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (..	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumboden höhenverstellbar
Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED, dunkelrot	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron ..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (6)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Leseleuchten vorn und hinten LED	Leuchtweitenregelung automatisch	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand Standard	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED Plus	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtV..	Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Style
Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	Assistenz-Paket IQ.DRIVE ohne Side Assist	Business-Paket
Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verst..	Metallic-Lackierung	Rückfahrkamera (Rear View)
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)		

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten (0,00 €)

Händlerfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Dach - Delle entfernen (1)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): Gebrauchsspur;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	1 AHK Schlüssel fehlt (1 AHK Schlüssel vorhanden)
2.	Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet
3.	Gurtschloß hinten rechts zerkratzt ern
4.	Halter für die Hutablage beschädigt ern
5.	Heckklappenverkleidung zerkratzt ern
6.	Quietsch Geräusche aus dem Riementrieb, (Preis nach Befund)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Kompressor fehlt
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	(U) Nachlackierung - Stoßfänger hinten
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/55 R17 94V	VL 5,00 mm (Hankook)	VR 5,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 215/55 R17 94V	HL 5,00 mm (Hankook)	HR 5,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	X
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZRV130159
Kilometerstand: 108.112 km
Erstzulassung: 01.07.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet




Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Fahrschulpedalerie/etc. ab Werk nachgerüstet



Heckklappenverkleidung zerkratzt ern



Heckklappenverkleidung zerkratzt ern



Halter für die Hutablage beschädigt ern



1 AHK Schlüssel fehlt



1 AHK Schlüssel fehlt



1 AHK Schlüssel fehlt



Gurtschloß hinten rechts zerkratzt ern



Dach - Delle entfernen