CarOnSale

Volkswagen Tiguan Trend & Fun BMT

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



10/2013	245.442km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Trend & Fun BMT [AT - SUV5 2.0 TDI BlueMotionTech EU5, Trend & Fun, 2011 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZEW537760	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 245.442km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 227.307km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer

Sonderausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Ambiente-Beleuchtung
- Dachreling
- Fußmatten Textil
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Metallic-Lackierung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Ambiente-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















12:40
Fahrstrecke
35°
24642 787.2









VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0480
WVGZZZ5NZEW537760
2080 kg
3935 kg
1- 1120 kg
2- 1010 kg
Typ 5N





















KFZ Resch Martin

KFZ Resch Martin


Datenauszug


Abgemeldet am

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)