CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 L3H2 lang Hochdach

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	195.578km	114 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 L3H2 lang Hochdach [DE - HKb4 35 2.0 TDI EU6, L3H2, (Facelift) 2013 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WV1ZZZ2EZG6010787	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.578km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.241km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 220g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Außernander gebaut ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagen: Gepäcknetz an Heckflügeltür
- Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auspuffendrohr gerade nach hinten
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Dachverkleidung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten verstärkt
- Federung: Komfort-Federung hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch
- Geräuschdämpfung zusätzlich (Fahrerhaus)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach
- Kopfstützen vorn höhen-/neigungsverstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI
- Radstand 4325 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Befestigungspunkte für 3er-Sitzbank
- Stabilisator hinten
- Stabilisator vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz / Folie halbhoch
- Warmluftausströmer unter 1.Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Zusatzbremsleuchte
- Zusatzheizung (Luft)
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung


- Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel und Gepäcknetz an Heckflügeltüren
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Klimaanlage
- Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Außentemperaturanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchten hinten (Dach)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Ablagen: Gepäcknetz an Heckflügeltür
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Audiosystem RSD 4000 (Lautsprecher vorn)
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: integriert
- Vorderachse verstärkt
- Airbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


























Service-Nachweis 8











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)