CarOnSale

# Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 | 113.006km | LEISTUNG<br>150 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A3 Sportback [DE - LimS5 1.5 TFSI EU6, sport, 2017 - 2018] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WAUZZZ8V4JA013991 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>113.006km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.498 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>105.244km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2017 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>120g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kerben | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 190 µm ⚠ | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 80 µm | Kotflügel vorne rechts | 80 µm |
| Türe hinten links | 180 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Knieairbag Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSBLAU


## Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Radioempfang digital (DAB)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Scheinwerfer LED
- Licht- und Regensensor
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sportsitze vorn
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit selektiver Anzeige
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Glanz-Paket
- Dachkantenspoiler S-line
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Exterieur-Paket S line
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Tagfahrlicht
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk S-line
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















WAUZZZ8V4JA013991

CarOnSale





aus
Fahrweg kontrollieren!

11:01
Bremen Eins






## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)