CarOnSale

Opel Corsa Edition "111 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2010	131.017km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition "111 Jahre" [DE - LimS3 1.2 EU5, Edition 111Jahre, 2010 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL08B6028763	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.017km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2010	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**275 µm** ⚠
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heizungsgebläse läuft nur auf Stufe 4.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sondermodell Edition 111 Jahre
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Technik-Paket 1
- Textilfussmatten
- Verglasung getönt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: MUSKATGRAU/PEPPERDUST

Sonderausstattung

- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
WOLOSDL08B6028763
1575 kg
2455 kg
1-0825 kg
2-0770 kg
Z40W XXWX
GE




Service-Checkliste






Bestätigung Service-Intervalle
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Zwischen-/ Hauptservice
Motorölwechsel
Hinweis




EC CERTIFICATE OF CONFORMI
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÖBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
ÖVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ




29.10.2010 0035 AL100327 8
M1 AF
WOL0SDLD8B6026753 8
OPEL
S-D
BM11
1A05A4D0BDA5
CORSA
OPEL
FZZ PERS BEF B, 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*692/2008A
EURO5-A;PTCL M, N1 I
BENZIN
0001 35A0 01229
1 HF 2 BEI ANHÄNGEBETRIEB 1626*7,2/8,2 BEI ANHÄNGEBET
RIEB 816*0,1 1000 BIS 10% STEIG *ZUL. GES.-GEW. D.ZUGES
MAX. 2455 KG BIS 12% STEIG *S 1 MAX.S.PL *WW AHK LT EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 29.10.2010*
BRAUN
e1*2001/116*0379*15
24.09.2010 K GP002122


Stadt Dortmund
Bürgerdienste
KFZ-Zulassungsbehörde
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)