CarOnSale

Mitsubishi ASX Edition 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	123.783km	117 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ASX Edition 2WD [DE - SUV5 1.6 MIVEC EU5, EDITION 2WD, 2010 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXNGA1WCZ014095	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.783km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 117 PS (86 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.590 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.714km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**140 µm** ⚠	Türe hinten rechts	**60 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**65 µm**	Heckklappe	**50 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Fahrzeug hat sitzbezüge auf den Sitzen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 86 kW KAT
- Regen-/Lichtsensor
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Kühlergrill mit Chromrand
- Original Fahrzeug Farbe: RED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank geteilt
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Türgriffe innen verchromt
- Vorbereitung Navigationssystem
- Zeituhr (digital)
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag
- Kopfstützen verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Traction-Control-System

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















ch2
SWR3

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale


CarOnSale



CANCEL
ACC RES
COAST SET
ON OFF

MODE




WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1. Wartung
2. Wartung
3. Wartung
4. Wartung
5. Wartung
6. Wartung
Stempel und Unterschrift des Servicepartners




15.10.12 7107 A0J000158 2 01 86 /6000 183
M1 AC 4295 1770
JMBXNGA1WCZ014095 3 1615 1345
MITSUBISHI - 60 -
GA0 135 1870 1870
GA211 930 1000 -
ACBBA5A5AAAA 930 1000 -
- 75 3750 70
Mitsubishi ASX 1200 670 5 -
MITSUBISHI (JJ) 215/65R16 98H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/65R16 98H
Kombilimousine -
715/2007*566/2011A 3/-
EURO5;A;PT/CI; M; N1 I e1*2007/46*0368*04
Benzin 15.12.11 K E8629899
0001 35A0 1590
F.1/F.2:1925 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2:1070 b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max:3025kg*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Motorhaube (Verformung)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)