CarOnSale

SEAT Arona

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



06/2021	55.257km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arona	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKJZMR050588	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.257km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.971km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	**150 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**160 µm**	Seitenteil hinten rechts	**160 µm**
Motorhaube	**150 µm**	Heckklappe	**150 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehler Notruffunktion,

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Inspektion - Inspektion klein, Fehlermeldung SOS Notruf Funktion aktiv prüfen, Fahrzeug polieren und ausbessern, Fahrzeug verschmutzt bei Bewertung, Ladekante lackieren, Tür hinten rechts - Delle entfernen, Tür vorne links - Ausbessern, Bremse vorne erneuern, Dach - Delle entfernen, Blenden HL, HR lose, Heckklappe - Delle entfernen, C-Säule rechts - Delle entfernen, 2x Räder im Pkw vorhanden, Auktionsfahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel Dachfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klima-Komfort-Paket
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC TECH GREY
- Radstand 2566 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Bordcomputer
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Infotain-Paket
- Reserverad als Notrad
- Metallic-Lackierung
- Sportsitze
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
- Winter-Paket
- 6 Lautsprecher
- Fahrassistenz-Paket
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- SEAT Media-System Plus
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitz-Paket Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Sicherheits-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Fahrweg kontrollieren!

Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!

Oslo
Sankt Peter
Kalmar
Minsk
Birmingham
Berlin
Paris




Arona

13.06.2021
7593
ANT00373 2
M1
AB
VSSZZZKJZMR050588
SEAT
KJ
XDGTD
EMSSFM5A40514BF3A1AAA
ARONA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP,OG,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002
36DG
1598
7.2/8.2 +25 b.Anhängebetrieb*techn.zul. Ges-Masse d.Zugkombi
hation:2960kg*ww.AHK lt.EGTG*
2
1
70/2750
178
4153-4153
1780
1532
1288-1288
125
55
1760
950
1760
860
950
860
72
2375
66
1200
640
5
205/60 R16 92H
205/60 R16 92H
Grau
7
e9*2007/46*3134*27
01.09.2020
K
HA204574

KF091699
B444192

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)