CarOnSale

Opel Insignia Basis 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2018	120.777km	LEISTUNG 209 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Basis 4x4 [DE - Kb5 2.0 CDTI 4x4 EU6, 2017 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZT8EH1K1011488	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.777km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 209 PS (154 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.821km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (WLTP) 188g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP) 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne Felgen (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm ⚠	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	155 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	55 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 154 kW CDTI
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Luftfeuchtesensor
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Exclusive-Paket
- Heckklappenöffnung elektrisch
- OPC-Line Interieur-Paket
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Innovations-Paket 1
- Premium-Paket 2 / Leder perforiert
- Seitenscheiben geräuschdämmend
- Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten Velours
- Technologie-Paket Park & Go
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Pedale Aluminium
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Kamerasystem 360°
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Außenspiegel Alu-Look
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitz-Paket
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Nebelscheinwerfer
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Voll-LED (IntelliLux)
- Abbiegelicht
- Dachhimmel schwarz
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena, Schwarz
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















HI
HI

OPEL
e8*2007/46*0264
W0VZT8EH1K1011488
2380
3050
1- 1215
2- 1175
0,50
Z 22Y TASO I19
154kW


CarOnSale

CarOnSale

HI
HI

BACK


AGR

RES+
SET/-












Servicebestätigung


INSIGNIA


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)