CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 lang plus Superhochdach FWD Trendline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2023	136.738km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 lang plus Superhochdach FWD Trendline [DE - GKa.L4 35 2.0 TDI EU6d, FWD Trendline, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSY2P9024865	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.738km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 110.456km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 265g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	450 µm ⚠	Beifahrertür	450 µm ⚠
Kotflügel vorne links	440 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	550 µm ⚠
Türe hinten links	300 µm ⚠	Türe hinten rechts	330 µm ⚠
Seitenteil hinten links	330 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	430 µm ⚠	Heckklappe	550 µm ⚠
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket 2
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Chrom-Paket
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Überhang
- Karosserievariante: Super Hochdach (GFK Ausführung)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill lackiert, mit Chromleisten
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 4490 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Trendline
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Verzurrösen Laderaum
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel mit Zusatzkonsole
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fenster-Paket
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schmutzfänger hinten
- Schmutzfänger vorn
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoComfort, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach)
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Türscharniere vorn links verstärkt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff halbhoch
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Frontscheibe heizbar
- Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) mit Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasser
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand und Trennwand
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz und Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrtenschreiber digital
- Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Rückfahrkamera
- Zusatzheizung (Luft)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV1ZZZSY2P9024865

CarOnSale







VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




01.02.2023
WV1ZZZSY2P9024865
VOLKSWAGEN, VW
SYN1E
SYDB4ADNAEV3
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
Van
Diesel
16.09.2022
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION 6000KG*BE
Emissionsklasse: 01.02.2023*


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)