CarOnSale

Skoda Octavia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2011	143.807km	160 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBGK61Z3B2142357	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.807km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Weißer rauch aus der Abgasanlage ; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Maxi-DOT Display
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Maxi-DOT Display
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Außentemperaturanzeige
- Tagfahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Plus-Paket
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Duo
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA CORRIDA/CORRIDA ROT

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Dachreling
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Laderaumboden variabel
- Nichtraucher-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sonderlackierung Corrida-Rot
- Xenon-Scheinwerfer
- Doppel-Sonnenblenden
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0230
TMBGK61Z3B2142357
1985 kg
3285 kg
1- 1030 kg
2- 1000 kg
650 kg

CarOnSale







CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
SETUP
Fahrweg kontrollieren!












CAR DEAL






Service-Nachweis
205.15
37900
ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMB:
2464806


Service-Nachweis
130413
km-Stand 19532
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1593593
Riebold Kfz-Technik GmbH
Autohaus Am Herztor




ŠKODA
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


21.04.11 8004 C AFP000536
MF TAC
TMBGK61Z8Z142357 8
SKODA
1Z
ACCDAAX01
WFD7FD7AM0060
OCTAVIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PT/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1798
ww.AHK lt.EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 21.04.2011*
2 01 118 /6200 222
4569-4666 1769
1455-1522 1385
75
155 1985 1985
1030 1000 -
1630 1000 -
79 3800 72
1300 650 5
195/65 R15 91V
195/65 R15 91V
R01 3/-
e11*2001/116*0230*40
30.12.10 K DY194865



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)