CarOnSale

Volkswagen Golf Join BlueMotion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



02/2019	96.179km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Join BlueMotion [DE - LimS5 1.5 TSI BlueMotion EU6d-T, Join OPF, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZKW106113	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.179km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.853km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Volkswagen Media Control
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Abbiegelicht
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT
- Parkbremse elektrisch
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chrom-Paket (1)
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne geteilt
- Audiosystem: CD-Player
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Knieairbag Fahrerseite
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Antriebsart: Frontantrieb
- Winter-Paket

Sonderausstattung

- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Raucher-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0623
WVWZZZAUZKW106113
1800 kg
3245 kg
1- 0950 kg
2- 0900 kg
Typ AU


GOLF



CarOnSale









VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




08.02.19 0603 CBR00411X
M1 AC
WVWZZZAUZKW106113 4
VOLKSWAGEN, VW
AU
GAC4DACAX0
FM6FM6AJ015N7CPON1ML1CVR2
NA
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP:AG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AG 1498
F.1/F.2:+45 u. 7.2/8.2:+60 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 b
is 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3245
kg*bis 8% Steig.:3545*Bei werkseitig montierter AHK: E
SP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/
h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*


TÜVNORD
JAN 2026
TÜV NORD Mobilität


08.02.2019
FF251910

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)