CarOnSale

BMW Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	138.992km	575 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Basis [DE - SUV5 EU6, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBSKT610800Y14570	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.992km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 575 PS (423 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.384km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 263g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik
- Bremsanlage: Compound - Hochleistungs-Bremssystem (Bremssättel Blau)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- M Drive (Fahrprofilauswahl)
- Motor 4,4 Ltr. - 423 kW V8 32V
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Blinkleuchten LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Drivelogic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Instrumententafel lederbezogen
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Servolenkung Servotronic M-Technic
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Innen- und Neigungsmelder
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung Merino Feinnarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Luftauslass (Air Breather) mit Zierblende
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Radstand 2933 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Nebelscheinwerfer LED
- Adaptives Kurvenlicht
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Merino (erweiterter Umfang)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Luftfederung Hinterachse
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten hinten
- Tagfahrlicht
- Fahrdynamik-Control

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- M Multifunktionssitze vorn
- Rückfahrkamera
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Standheizung
- Universal-Garagentoröffner
- Service-System: Internet
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Innenausstattung: Edelholz Individual
- Lenkrad heizbar
- Panoramadach (Glas)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- DVD-System im Fond
- Monitor im Fond
- Fahrassistenz-System: BMW Night Vision und Dynamic Light Spot
- Fond-Entertainment-System Professional
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- M Driver´s Package
- Raucher-Paket
- Sitzheizung hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- TV-Funktion bei Navigationssystem
- Telefon hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBSKT610800Y14570

CarOnSale







2
1
SET


Nicht allein auf Kamerabild verlassen.






MDR JUMP 15:34




Service Historie
MDR JUMP 15:15
OK Datum: 12.06.2025 Service: 01263 BMW
Kilometer: 136.384 km
OK Datum: 22.04.2022 Service: 01263 BMW
Kilometer: 110.238 km
OK Datum: 14.04.2022 Service: 01263 BMW
Kilometer: 110.238 km
OK Datum: 18.06.2020 Service: 00557 BMW
Kilometer: 81.607 km

Service Historie
MDR JUMP 15:15
OK Datum: 18.06.2020 Service: 00557 BMW
Kilometer: 81.607 km
OK Datum: 06.03.2019 Service: 00557 BMW
Kilometer: 56.468 km
OK Datum: 20.04.2018 Service: 31536 BMW
Kilometer: 27.849 km
OK Datum: 23.08.2017 Service: 31536 BMW


Service Historie
OK Datum: 06.03.2019 Service: 00557 BMW
Kilometer: 56.468 km
OK Datum: 20.04.2018 Service: 31536 BMW
Kilometer: 27.849 km
OK Datum: 23.08.2017 Service: 31536 BMW
Kilometer: 2.922 km
OK Datum: 26.06.2017 Service: 31536 BMW
Kilometer: 5 km

DER BMW
BETRIEBSANL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)