CarOnSale

Opel Astra Edition Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	134.976km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6, Edition Start/Stop, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VBD8EK0J8058673	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.976km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.709km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 92g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Ergonomiesitz vorn links
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Winter-Paket 2
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Lenkrad (Leder)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL
e4*2007/46*0096
WOVBD8EK0J8058673
1930 kg
3430 kg
1-0960 kg
2-1000 kg
0.51
Z 22Y
TAQF
118
81 kW

CarOnSale



134978 km


11:24
LONDON
BERLIN
KIEW
BUKAREST
MADRID
ROM
ATHEN
1000 km










Servicebestätigung
OPEL AUTOMOBILE


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.






28.08.2018
AFC00511 3
W0VBD8EK0J8058673
OPEL
BA2G2XJBDJ5
ASTRA SPORTS TOURER
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007/136/2014W
EURO6;W;PUCI; M, N1 I
Diesel
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
Schwarz
e4*2007/46*0996*12
12.04.2018
FZ830640





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Steinschlag)




- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)




- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)