CarOnSale

Volkswagen Caddy Life Maxi

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.08.2026



06/2023	129.335km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Life Maxi [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, Maxi Life, 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZSK0PX067006	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.335km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.341km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	355 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	195 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	560 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kugelkopf für AHK nicht im Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Life
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten hinten LED
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- PKW-Zulassung
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2970 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Trialog
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türverkleidung Kunststoff, Einlagen und Armauflage in Stoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Cool & Sound-Paket
- Entfall 3.Sitzreihe und Vorbereitung 3.Sitzreihe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mobile Online Dienste We Connect Fleet
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lendenwirbelstütze elektrisch, rechts manuell)
- Sprachsteuerungs-System
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Design-Paket
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lautsprecher (6)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED (Abbiegelicht, Schlechtwetter-Licht)
- Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar und Sitztiefenverstellung
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV2ZZZSKOPX067006




Besançon
Amiens
Luxemburg
Luxembourg
Brüssel
Brussel
Aachen
Wiesbaden
Düsseldorf
Amsterdam
Dortmund
Zwolle
Ziele
Karte
Setup
LO

Fahrweg kontrollieren!
LO










WV2ZZZSK0PX067006

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)