CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi FWD EcoProfi

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	297.116km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi FWD EcoProfi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6, EcoProfi, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WV2ZZZ7HZGH060592	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 297.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.294km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	410 µm ⚠
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	245 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	65 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Türablagekasten vorn
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Federung hinten verstärkt
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3.Sitzreihe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Lautsprecher (4)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZGH060592
2800 kg
5300 kg
1 - 1610 kg
2 - 1500 kg
Typ 7HC
0,5




CarOnSale











Auto Pimiskern
Pappelstr. 25
82272 Moorenweis
Tel.: 08246 - 945217
Fax: 08246 - 945218

Auto Pimiskern
Pappelstr. 25
82272 Moorenweis
Tel.: 08246 - 945217
Fax: 08246 - 945218

Auto Pimiskern
Pappelstr. 25
82272 Moorenweis
Tel.: 08246 - 945217
Fax: 08246 - 945218




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




KC416852
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)