CarOnSale

Opel Mokka Innovation Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	98.546km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Innovation Start/Stop [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation Start/Stop, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VJD7E88J4094631	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.546km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Nebelscheinwerfer
- OnStar SOS Service
- Radstand 2555 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Frontkamera
- Rückfahrkamera
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e4*2007/46*0537
W0VJD7E88J4094631
1828 kg
3028 kg
1-1065 kg
2-0995 kg
Z 22Y TAJO 116
103kW
2046

CarOnSale







BACK


9°
8:51
[TP]
GLASGOW
LONDON
BERLIN
WILNA
MOSKAU
KIEW
BERN
WIEN
BUKAREST
MADRID
WDR 4
L586 ALBERSLOHER WEG
ZOOM RAUS
ZOOM REIN
RESET
ZIEL
MENU
BACK



CarOnSale










MOKKA X
MOKKA X


EG CERTIFICATE OF CONFORMITY




22.11.17
M1
W0VJD7E88J4094631
OPEL
J-A
JMXXFXX
M44PFXGYPPB
Mokka X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
215/60R17 96H
215/55 R18 95H
SCHWARZ
e4*2007/46*0537*19
14.07.17
FD346617
0001
1364
ww AHK lt FGTG*


DEKRA
DEKRA
BPE80519
außer Betrieb
23.10.26
Stadt Hamm
Der Oberbürgermeister
Bürgeramt
i.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)