CarOnSale

VW TRANSPORTER

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2015	352.366km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TRANSPORTER	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZFH140989	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 352.366km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 315.079km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	220 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tasamo
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV1ZZZ7HZFH140989

CarOnSale









Dokumentation der Karosseneprüfung



Dokumentation der Karosseneprüfung




VOLKSWAGEN




08.05.15
0603
AVR257327
WVZZZ7HZFH140989
VOLKSWAGEN, VW
7J0
GCAAC320X0
LNFD7BT0116NVR07MIG3SS
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007+136/2014M
EURO5;M;PI7C1;N1 III, N2
Diesel
0002
1968
WEISS
205/65 R16C 107T




GA139665


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)