CarOnSale

Nissan Qashqai Acenta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2009	226.513km	LEISTUNG 114 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Acenta [DE - SUV5 1.6 EU4, acenta 4x2, 2007 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFAAJ10U1444495	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 226.513km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.633km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Radstand 2631 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Metallic-Lackierung
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























NISSAN
e11*2001/116*0295
SJNFAAJ10U1444495
1830 kg
3030 kg
1– 1150 kg
2– 1000 kg
Type FAAJ10 Colour, Trim Z11 P
Model FDTALGFJ10EGAFUAA–




CarOnSale











FM-AM
CD
AUX
NAV
MAP
SETUP
VOL
Bluetooth
MP3
Vor dem Fahren, Sicherheit gewährleisten


AUDIO STUMM
9:28
FM-AM
CD
AUX
NAV
MAP
SETUP
VOL
Menü
Bluetooth
MP3


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN




13.08.2009
SJNFAAJ10U1444495
NISSAN
J10
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
Mehrzweckfahrzeug
EURO 4
benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)