CarOnSale

Skoda Rapid Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2017	151.937km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rapid Ambition [DE - LimS5 1.4 TDI EU6, Spaceback Ambition Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN TMBEF6NH2H4521747	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.937km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.422 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 96g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Maxi-DOT Display
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Original Fahrzeug Farbe: Quarz-Grau Metallic
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Infotainment-Paket Bolero
- Mittelarmlehne vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Klimaautomatik
- Reserverad als Notrad
- Wendematte Gepäckraum
- Lenkrad mit Multifunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Lenkrad (3-Speichen)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBEF6NH2H4521747

CarOnSale


DYNAVIN
AUTO
AUX

BT Music
08:58
DYNAVIN

DYNAVIN





RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-








26.01.2017 8004 AQU000781
M1 AB
TMBEF6NH2H4521747 0
SKODA
NH
ABCUSB
NFM5FM5A4054STN761SK
RAPID
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2016/46/W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 38W0 1422
2 1 66/3250 183
4304 - 4427 1706 - -
1459 - 1471 1229 - -
50
101 1689 1689
890 830
890 830
71 2440 73
1000 610 5
175/70 R14 84T
175/70 R14 84T
GRAU 7
e11*2007/46*0250*18
11.10.2016 K ET490627
7,2/8,2:+27 B ANHÄNGEBETRIEB*TECHN ZUL GES-MASSE D ZUGKOMBIN
ATION:2689KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *WW AHKLT EGTG*




TÜVNORD
Nächste HU:
DEZ 2025
TÜV NORD Mobilität
7JFAx6
Landkreis Diepholz
Der Landrat
Im Auftrag


GB171364

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)