CarOnSale

BMW xDrive 20 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	132.269km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d Advantage [DE - SUV5 xDrive20d EU6d-T, Advantage, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAUZ35000N003787	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 132.269km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.099km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	350 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug hat einen Austauschmotor verbaut (bei 35.680 km - 12/2020)

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- BMW Live Cockpit
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung


Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Außenspiegel heizbar
- Sitzheizung vorn
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Business-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Audio-Navigationssystem Business
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WBAUZ35000N003787

CarOnSale

















Service Historie
GONG FM
9:56
OK 11.03.2024
73.569 km
BMW
29220
OK 16.08.2024
83.447 km
BMW
29220
OK 03.04.2025
97.565 km
BMW
29220
OK 19.03.2026
BMW
29220


Service Historie
GONG FM
9:56
14 km
00104
OK 22.06.2021
27.935 km
BMW
00104
OK 18.08.2022
44.748 km
BMW
00104
OK 05.12.2022
50.270 km
BMW
29220




23.12.2019
0005
CRW001B7
MTG
AC
WBAUZ35000N003787
BMW
G3X
UZ35
DAW500M0
X3 XDRIVE20D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP,DG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
36DG
1995
7,2/8,2; +165 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG ***DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 23.12.2018*
140/4000
225/60 R18 104W
225/60 R18 104W
Schwarz /
e1*2007/46*1797*05
15.03.2019
FO663014

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)