CarOnSale

Fiat 500 S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



08/2015	51.951km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 S [DE - LimS3 1.2 8V EU6, S, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA3120000J446138	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 51.951km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	245 µm ⚠	Beifahrertür	265 µm ⚠
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	245 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	255 µm ⚠	Heckklappe	215 µm ⚠
Dach	235 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anzeigeinstrumente Sportdesign
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ROSSO CORSA/SFRONTATO/ARGILLA/PASSIONE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Tankdeckel abschließbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht
- Auspuffblende verchromt
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Raucher-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Sportsitze
- Bordcomputer
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Sport-Paket
- Stoßfänger in Sport-Design
- Türgriffe außen verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Kappe / Blende verchromt (Chromline)
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Kopfstützen hinten
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Einparkhilfe elektronisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FCA ITALY S.P.A.
312 MODELS
E3


CarOnSale


SRC
OK
MAIN





FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ CE






TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister
im Auftrag




GM278495

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)