CarOnSale

Mini Countryman Cooper SD All4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.07.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	115.742km	143 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman Cooper SD All4	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWZD71080WT29039	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.742km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.646km	LETZTER SERVICE AM 03/2021	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm Kratzer	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Radstand 2595 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Kopf-Airbag-System hinten
- MINI ALL4 Exterieur Optik
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Dark Anthracite
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten 3-fach
- Laderaumboden herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
km/h
99km
115742km





WMWZD71080
DWT29039

km/h


12:24
HIT OHR
Oslo
Belfast
Warschau
Budapest
Madrid
Rom
Ankara
1000 km




MINI




CarOnSale




CarOnSale


CarOnSale


ahg





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)