CarOnSale

Mazda 3 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	151.050km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Sports-Line [DE - LimS5 2.2 SKYACTIV-D 150 EU6, Sports-Line, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBM642811309781	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.050km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	285 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motorkontrolleuchte leuchtet auf ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Witterungsbedingt keine korrekte Bewertung möglich weitere Schäden nicht ausschließbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sound-System BOSE
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: SNOWFLAKE WHITE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CD-Player
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Log-in-System
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Touring-Paket
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einparkhilfe hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Technik-Paket
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e11*2001/116*0262
JMZBM64281309781
1930 Kg
3430 Kg
1 - 1075 Kg
2 - 930 Kg







Navigation
09:51
Find Address
Navigate Home
Find Places
Favourites
History
Local Search









COC
Certificate of Conformity
mazda


26.08.2015 7118 AGM000094
M1 AB
JMZBM642811309781 8
Mazda
BL
642
81WO
Mazda3
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck-limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36WO 2191
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*
2 1 110/ 4500 201
4460-4465 1795
1450-1465 1480
75
127 1930 1930
1075 930
1075 930
75 3375 68
1500 650 5
205/60R16 92V
205/60R16 92V
weiß 0
e11*2001/116*0262*14
27.02.2015 WQ324786



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte defekt



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)