CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	83.340km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 200 EU6, Urban, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1760431J516206	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.340km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm Kratzer, Kerben	6 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	220 µm
Kotflügel vorne links	170 µm	Kotflügel vorne rechts	240 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	230 µm
Seitenteil hinten links	200 µm	Seitenteil hinten rechts	600 µm
Motorhaube	270 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parameterlenkung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Sitz-Komfort-Paket
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Innenhimmel Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Smartphone integriert
- CD-Laufwerk
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Scheinwerfer LED High Performance
- Spiegel-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Infotainment-System: Remote Online
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Tempomat
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
WDD1760431J516206
1935 kg
3335 kg
1005 kg
930 kg

CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)