CarOnSale

Peugeot 508 GT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



04/2014	192.591km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 508 GT [DE - Lim4 2.2 HDi FAP 200/205 EU5, GT, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN VF38D4HLAEL005832	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.591km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 146.680km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben, Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben, Rost	⚠ 7 mm Kratzer, Rost, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Dämmmatte Motorraum beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel lackiert
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Fußmatten
- Innenleuchten LED
- Komfort-Paket
- Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türzierleisten verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- WIP-Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Easy-Paket
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortsitze vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 150 kW HDi FAP KAT (4HL / DW12C)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Stoff-/Leder-Paket
- Xenon-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Bordcomputer
- Navigations- und Telematik-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Rußpartikelfilter
- Einstiegsleuchten
- Full-LED-Paket
- Innenausstattung: schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Parkbremse elektrisch
- Sicht-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ZA-ACHTUNG
AUTOMOBILES PEUGEOT

CarOnSale

CarOnSale



START
STOP



Wartungsnachweis
Autoservice Preise
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel



Wartungsnachweis


Wartungsnachweis
PEUGEOT


Bedienungsanleitung









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



- Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



- Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



- Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



- Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)