CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Mercedes-Benz CLA 250 4Matic Sport

EZ 09/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 100.958km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90*
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	**Typ/Verkaufsbezeichnung** CLA 250 4Matic Sport [DE - Kb5 CLA 250 EU6, 4Matic Sport, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	**FIN** WDD1179511N580189	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 100.958km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 218 PS (160 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.991 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 96.693km	**Letzter Service am** 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 09/2017	**Farbe** Weiß	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 160g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben		Kratzer, Kerben

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	90	Heckklappe	125
Dach	125		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Auffallende Geräusche;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hinterachs getriebe macht Geräusche, muss erneuert werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 160 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte designo
- Sitz-Komfort-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Armauflage vorn mit Fach

- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Infotainment-System: Remote Online
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Laderaum-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Panorama-Schiebedach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Rückfahrkamera
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

24.5°C
08:29

Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD1179511N580189
2050 kg
1050 kg
1000 kg
Made in Hungary

Gesamtes Umfeld beachten!

Navigationsbereit
Hamburg
Jadebusen
Bremen
Hannover
Berlin
50 km
8:31
216m
0km/h


CarOnSale



14.09.17	1313	ESS000060	2	02	160 /5500 240
M1	AC			4686	1777
WDD1179511N580189		4		1456	1575
Mercedes-Benz			-	-	-
245 G			160	2050	2050
224LP1			1050	1000	-
MZBA1575			1050	1000	-
-			86	3750	74
CLA 250 4MATIC			-	-	5 -
Daimler (D)			235/35 R19 91Y XL		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/35 R19 91Y XL		
Kombilimousine			-		
715/2007*136/2014W			WEISS		0/-
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0470*18		
Benzin			03.04.17	K	EZ092227
0001	36WO	1991			

Datum zur Emissionsklasse: 14.09.2017*

DEKRA nächste HU Sep 2022

DEKRA nächste HU Okt 2024

Nur zur Außerbetriebsetzung Abstempelung entfernen! Dokument nur unter Vorbehalt gültig

T0AXWYIX

Landeshauptstadt Potsdam
- Der Oberbürgermeister -
Kfz.-Zulassungsbehörde

14.09.2017

21.01.2019

START POTSDAM DER OBERBÜRGER-MEISTER KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE 14469 POTSDAM

EZ092227

Mercedes-Benz
245 G
224LP1
MZBA1575
CLA 250 4MATIC
Daimler (D)
1313 ESS 00006 0
WDD1179511N580189 4
M1 AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
WEISS 0/-
1991 160 /5500
Benzin 0001
e1*2001/116*0470*18 03.04.2017
K

START POTSDAM DER OBERBÜRGER-MEISTER KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE 14469 POTSDAM 21.01.2019

Der Sicherheitsgeber / ZBII: EV134022 wurde entwertet und zurückgegeben.

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

0627878085
5704887
283010
Zulassungsbesch. gedruckt
EV134022





Mercedes-Benz

Servicetabelle

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)

Rad (Kratzer, Kerben)

Rad (Kratzer, Kerben)

Rad (Kratzer, Kerben)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Heckklappe (Delle)

Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)

Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)