CarOnSale

Nissan Qashqai Acenta 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	191.718km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Acenta 4x4 [DE - SUV5 1.6 dCi DPF EU5, Acenta 4x4, 2014 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFDNJ11U1497282	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.718km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 159.631km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	285 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	255 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse rostig: hinten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe innen verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle
- Freisprechanlage Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung
- 6 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2646 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mittelarmlehne vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Ambiente-Beleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER WHITE
- Reifen-Reparaturset
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale




Warnung
Reifenfülldruck
zu niedrig










SJNFDNJ11U1497282


CarOnSale


CarOnSale











BLUETOOTH AUDIO










NISSAN
QASHQAI




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)