CarOnSale

Land Rover Discovery Sport HSE Luxury

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	121.538km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery Sport HSE Luxury [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, HSE Luxury Start/Stopp (EURO 6), 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALCA2BN2GH615491	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.538km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.907km	LETZTER SERVICE AM 01/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Riss/Bruch, Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	500 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;Reifen vorne Winterreifen, hinten Sommerreifen!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 11 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill Atlas Finish
- Ladekantenschutz (Atlas Silber)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Lufteinlassblende Atlas Finish
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Santorini Black
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schriftzug in Silber (Atlas)
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Atlas Finish
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Stoßfänger, Komponenten Atlas Finish
- Subwoofer
- Teppich-Fußmatten Premium
- Terrain-Response-System
- Türgriffe außen mit Silber-Finish
- Unterfahrschutz (silber hell)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Windsor
- Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Infotainment mit Touchscreen
- Multifunktions-Touchscreen
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (erweiterter Umfang)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless-Entry
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Park-Distance-Control hinten

- Park-Distance-Control vorn
- Seitenairbag vorn
- Traktionskontrolle
- Nebelscheinwerfer
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Rückfahrkamera
- Surround-Kamerasystem
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Panoramadach (Glas) mit Sonnenschutz elektrisch
- Sitzheizung hinten
- USB-Anschluss in Instrumententafel
- Dachhimmel Leder, Sonderfarbe
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Winter-Komfort-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AND ROVER LTD
e11*2007/46*1659
SALCA2BN2GH615491
2505 kg
5005 kg
1340 kg
1270 kg
LRC 820 SANTORINI BLACK

CarOnSale


CarOnSale





A/C
MAX A/C
AUTO
ECO


Umbebung auf Sicherheit prüfen



ISCOVERY




DISCOVERY SPORT
80


24.01.2017 1590 AED000533 2 2 132/40
M1G AC 4589 - 4849
SALCA2BN2GH615491 1690 - 1724
LAND ROVER 375
LC 139 2505
55CD2F 1340 1270
A5A4 1340 1270
75 3000
DISCOVERY SPORT 2500 750
JAGUAR LAND ROVER (GB) 225/65R17 106V
Geländefz.Pers.bef. 225/65R17 106V
Kombilimousine
715/2007*2015/45/W SCHWARZ -
EURO6,W,PVCI, M, N1 I e11*2007/46*1659*08
Diesel 17.03.2016
0002 36W0 1999
WW AHK LT EGTG*
03.01.2024

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kerben, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Fahrertür (Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)