Zustandsbericht



Ford
Tourneo Courier (C4A)

VIN	**WF0LXXTACLGA29540**	Aktenzeichen	
Motorart	**Diesel**	Laufleistung	**122.102 km**
Leistung	**55 kW**	Erstzulassung	**22.04.2016**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**06/2027**

Fahrzeughalter	Name	
	E-Mail	
	Straße	
	PLZ Ort	
	Vorsteuerabzug	
Besichtigung	Datum	
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Sachverständige	
	Anwesende	

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	KN CS 272
Hersteller	Ford
Modell/Haupttyp	Tourneo Courier (C4A)
Untertyp	Trend
Baujahr	2016
Erstzulassung	22.04.2016
Letzte Zulassung	22.04.2016
Fahrzeugart	Van
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WF0LXXTACLGA29540
Schlüssel-Nr.	8566/BIN
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung /Hubraum	55 kW / 1.499 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (EU6)

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend gut
Lackzustand	dem Alter entsprechend gut
Lack	Polar-Silber Metallic
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	122.102 km
Laufleistung geschätzt	122.102 km
Nächste HU	06/2027

Ausstattung

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne für Fahrersitz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstellfenster Schiebetür links
- Ausstellfenster Schiebetür rechts
- Batterie 52 Ah
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 120 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kältemittel R 134 A
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2489 mm
- Reifen 195/60 R15 ..T
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stahlfelgen 6x15
- Starter-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung

Sonderausstattung

- Audio-Paket 6
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- AUX-IN-Anschluss
- Frontscheibe heizbar
- Fzg. ohne Innenspiegel
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerferrahmen (verchromt)
- Schmutzfänger hinten
- Sitz-Paket 4 / 17 / 38 / 46
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket 2


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	195/60 R 15 88 H
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	195/60 R 15 88 H
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	195/60 R 15 88 H
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	195/60 R 15 88 H
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	185/60 R 15 88 T	Fulda	Winter	8 mm
1	Rechts	185/60 R 15 88 T	Fulda	Winter	8 mm
2	Links	185/60 R 15 88 T	Fulda	Winter	8 mm
2	Rechts	185/60 R 15 88 T	Fulda	Winter	8 mm

Dokumente und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2) sind laut Angabe vorhanden. Bordbuch

Reparierte Vorschäden

Unter Zuhilfenahme eines Schichtdickenmessgerätes wurden am Fahrzeug folgende Feststellungen getroffen:

Die gemessenen Schichtdicken an der Seitenwand hinten rechts weisen auf eine Nachlackierung hin (600 - 1085 µm).

Optisch und unter Zuhilfenahme eines Schichtdickenmessgerätes wurden am restlichen Fahrzeug keine weiteren Auffälligkeiten eines reparierten Vorschadens festgestellt. Die gemessene Lackschichtdicke liegt zwischen 150 und 210 µm.

Prüfpositionen

#	**Position** (inkl. MwSt.)	**Rep.-Kosten**	**Minderwert**
	Außenbereich		
1	**Lackierung** In Ordnung, leichte Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
2	**Stoßfänger** Stoßfänger hinten eingedrückt, instandsetzen, lackieren		







3 **Kotflügel/Seitenteile** 0,00 € 0,00 €

Seitenteil hinten rechts, In Ordnung, erhöhte Lackschichtdicke





4 **Türen**

Türgriff HL zerschrammt, beilackieren, Tür HL leichte Kratzer, Gebrauchsspuren







5 **Kotflügel vorn**

Kotflügel VR beschädigt, instandsetzen





	Innenraum	0,00 €	0,00 €
6	**Allgemein** In Ordnung	0,00 €	0,00 €









7	**Kofferraum** In Ordnung	0,00 €	0,00 €



	Räder	0,00 €	0,00 €
8	**Felgen** In Ordnung, Radzierblende vorn rechts zerschrammt, Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €



9	**Reifen** In Ordnung, 2ter Radsatz	0,00 €	0,00 €





	Motorraum	0,00 €	0,00 €
10	**Motorraum/Kapselung** In Ordnung	0,00 €	0,00 €





	Bremsen	0,00 €	0,00 €
11	**Betriebsbremsen** In Ordnung, Bremsscheiben vorn noch akzeptabel	0,00 €	0,00 €



Zusammenfassung

Position	Reparaturkosten	Minderwert
Summe ohne MwSt.		
MwSt.		
Summe inkl. MwSt		

Bemerkungen zum Fahrzeug

Laut Angabe sind alle Serviceunterlagen und Schlüssel vorhanden

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



KM-Stand

Foto 6



Fahrzeug-Identifizierungsnummer