BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 140 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA31FZ090FU99987



Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/05/2025	**Laufleistung** 69443 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 160 g/km	**Hubraum** 1995 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	**Max. Leistung** 140 KW

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Stoßfänger oberhalb / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren




004	Stoßfänger unterhalb / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren





005	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten **-**

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Ersatzrad
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Wagenheber


Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225 / 50 / 17 / Sommer	7 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225 / 50 / 17 / Sommer	7 mm

Kommentar

DEKRA

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung




Navigation



Spare Tyre


Vin


Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Stoßfänger oberhalb / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer