CarOnSale

Ford C-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2016	133.586km	120 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX Titanium [DE - Van5 1.5 TDCi EU6, Grand Titanium Start/Stopp, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WF0WXXGCEWGL86376	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.586km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 132.145km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	215 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	195 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	195 µm ⚠
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	195 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT
- Schiebetüren beidseitig
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bordcomputer
- Antischlupfregelung (ASR)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- KeyFree-System
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch
- 6 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten im Fond
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicht-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Power KeyFree-Startfunktion
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - vorn
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6

Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Reserverad als Notrad
- Dachreling (Aluminium)
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem hinten
- Business-Paket 2
- Steckdose 230V
- Dachträgerstangen-Set
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















10°c Bordcomputer 1
133568km
PRNDS




R.SH

C-MAX
WF0WXXGCEWGL86376

C-MAX




09:39 10°
TA
R.
Jetzt:
TUNE+
SOURCE
VOL




09:39 10°
TA
Start
TUNE+
SOURCE
VOL
SOUND
DISP


AUTO
P
R
N
D
S













19.10.2016 8566 BLF00109 S
M1 AC
WF0WXXGCEWGL86376 4
FORD
DXA
XWDD1W
5SN2PK
GRAND C-MAX
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P1/C1, M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 01499
F.1/F.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.10.2016*
02 01 0088/03600 178
04519-04630 -1828
1632-1704 001532-
00090
0119 002250 002250
01120 01240 -
01120 01240 -
069 02700 069
01200 0750 005
205/55 R16 94 H
205/55 R16 94 H
5
e13*2007/46*1103*19
05.08.2016 K* XC721741



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)