CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Galaxy Titanium

EZ 08/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 286.125km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35*
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Galaxy Titanium [AT - Van5 2.2 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	**FIN** WF0MXXGBWMEM73460	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 286.125km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 200 PS (147 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.179 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 256.978km	**Letzter Service am** 02/2024
Emissionsklasse Euro 5	**Sitze** 7	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 08/2014	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 189g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Rost	Rost	Rost	Rost

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Felgen sind verschrammt			

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	240	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	165	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	140		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Teppich
- Fußraumleuchte vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenantenne
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Titanium
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Solar-Reflect

Frontscheibe heizbar	Frontscheibe heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheibenwischer mit Regensensor	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Audiobedienung am Lenkrad	Audiobedienung am Lenkrad
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Mittelkonsole mit Armlehne
Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar	Sitz vorn links elektr. verstellbar
Sitzheizung vorn	Sitzheizung vorn
Sportsitze vorn	Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
Fahrer-Informations-System (FordConvers+)	Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Intelligent Protection System (IPS)
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Klimaautomatik 3-Zonen
Knieairbag Fahrerseite	Reifendruck-Kontrollsystem
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Seitenairbag vorn
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung
Zusatzheizung	Nebelscheinwerfer
Tagfahrlicht	Rußpartikelfilter
Getriebe 6-Gang - Typ: M66	Servolenkung
Winter-Paket	Winter-Paket 1



Sonderausstattung

Ausstellfenster hinten elektr. betätigt	Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Parkbremse elektrisch
Sitz-Paket	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Traveller-Paket
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Metallic-Lackierung	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	Audiobedienung am Lenkrad
Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)	Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)

• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)	• Sitze vorn klimatisiert
• Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)	• Audio-Navigationssystem Ford SD
• Bordcomputer Plus	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• KeyFree-System	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Rückfahrkamera
• Standheizung	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
• Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt	• Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC)
• Sport-Fahrwerk	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Navigation
CD
Radio
AUX-Eingang
Telefon
Bordcomputer
Scheibenwasch-
wasser niedrig
36°C
1248.2 km
286125 km
P










FORD
Galaxy
2.2 Duratorq TDCi
Euro 5
WA6


CAR ON SALE




Ford
CAN
AIRBAG


OK
SET+
RES
SET-




Comfort
Normal
Sport




UNIROYAL











Abgemeldet ab
24. April 2026


Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Wartung
Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten
B30 MOTORFUN
Service


Abgemeldet
05.08.2014


FORD GALAXY / S-MAX Betriebsanleitung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)