CarOnSale

Mazda Mazda3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	239.787km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mazda3	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBM642611186929	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 239.787km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 178.408km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse hinten fest;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM FLASH
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MAZDA MOTOR CORPORATION
JMZBM64261186929
1910 Kg
3410 Kg
1 - 1060 Kg
2 - 925 Kg

CarOnSale


PASSENGER AIRBAG
AUTO
20.0
20.0


CANCEL RES
LIM
SET


INFO

OFF
SET
i-stop OFF







Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
(6) 4.7.1b Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig ohne Funktion
Einstufung* GM
Ihr Fahrzeug wurde - mit Ausnahme der genannten Mängel - für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden.
Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht. Die festgestellten Mängel müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats (bis zum 30.09.2026) behoben werden.
Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Eng. Christoph Finke
AUG. 2028
TÜV NORD Mobilität
Messwerte:
Achse
Funktionswerte
Bremse
Anteil (%)
Prüfkräfte daN
Bereifung
Größenbezeichnung
Sensor
Links
Rechts
Diff.
Min
Links
Rechts
1
45
273
276
545
999
77,5
49
205/60 R16 92V
2
71,9
147
140
287
278
22,5
31
205/60 R16 92V
Feststellbremse
120
110
Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht.
Abbremsung FBA (%): 12
Berechnungsmasse in kg: 1910
Berechnung (EUR):
Untersuchungsentgelt Netto: 93,19
MwSt 19%: 17,71
Gesamtbetrag Brutto: 110,90
Dieser Betrag erfüllt das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfungsteilen gemäß BVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.
Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden!
GM = Geringe Mängel
EM = Erhebliche Mängel
VM = Gefährliche Mängel
VU = verkehrsunsicher


17.11.2014
7118
AGM00005
M1
AB
JMZBM342611188929
MAZDA
BL
642
81W0
MAZDA3
MAZDA (J)
Fzz.Pers.bef.b.8 Spl
Schräghecklimousine
215/50/17+5/0/ET
EURO6 T CI(M, N1)
Diesel
0002
5610
2191
205/60R16 92V
205/60R16 92V
BRAUN
e11*2001/116*0282*12
08.08.2014
WJ626443
G 1.1300 BIS 9% STEIG *STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *STUFE PM5
AB 17.11.2014*


TÜVNORD
Nächste HU
AUG. 2028
TÜV NORD Mobilität
Nächste HU
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nächste HU
AUG. 2026
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Nienburg/Weser
Der Landrat
Im Auftrag


mazda

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)