CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	152.150km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 40 2.0 TDI EU6, quattro design, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY3J2145907	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.150km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.957km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer 2.Schlüssel;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Kindersicherung, manuell
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2819 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audi Drive Select
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MATADORROT
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Ausstattungs-Paket: Audi Design Selection
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontkamera (Scheibe)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Tangente
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz verstellbar
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZFY3J2145907

















Mai 2026
online abgemeldet
am 19.10.26 HL
Neckar-Odenwald-Kreis
Landratsamt
Kfz-Zulassungsstelle

07.05.2018 0588 KBKA00054X 2 2 140/3800 218
M1 AC 4663 - 4774 1808 - 1940
WAUZZZFY3J2145907 2 1623 - 1668 1845 - -
AUDI - 100
FY 133 2440 2440
XDETA21 1240 1360
QD7ADTCJ002FFY567MHSM1FS 1240 1360
70 2375 R9
Q5 2400 750 5
AUDI 235/55 R19 101W
FZ.Z.Fers.bef.b. 4 Spl. 235/55 R19 101W
Kombilimousine
715/2007*2016/646W ROT -
EURO6;WIFI/C1; M, N1 I e1*2007/46*1550*06
D1e591 04.01.2018 K GH580472
0002 1600 1968
7.270.21480 B.KNIANKGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:4840KG*WW.ANH-LT.BYIG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: W.05
.2018*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)