CarOnSale

Volkswagen Passat Highline BlueMotion/BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2014	199.597km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Highline BlueMotion/BMT [DE - Kb5 2.0 TDI BMT EU5, Highline, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZEE096158	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.597km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2014	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	330 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	300 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	350 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1140 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	260 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Zweimassenschwungrad: klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;Radio nicht Orginal

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung Highline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leseleuchten vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Seitenschutzleisten Chrom
- Auto-Hold-Funktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaum und Aluminium gebürstet
- Metallic-Lackierung
- R-Line-Paket
- Raucher-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wendematte Gepäckraum
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Einstiegsleuchten in den Türen
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Dachspoiler R-Line
- Stoßfänger R-Line

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVZZZ3CZEE096158


CarOnSale














Fahrzeugdatenträger
WVWZZZ3C EE096158
PASSAT Var. HLBMT
103 kW M6F
CFF B
LA7W NFU
00
Der Volks












VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




27.01.14 0603 AYJ002466
M1 AC
WVWZZZ3CZEE096158 8
VOLKSWAGEN, VW
3C
ACCFFBX0
FM6FM62Q025STP07MJSNVR2O
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35J0 1968
F.1/F.2:+25 u. 7.2/8.2:+70 b.Anhängebetrieb*O.1:2000 b
is 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4005
kg*bis 8% Steig.:4205*FZ ist mit werkseitig montierter
AHK m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 k
m/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag
Erstzul.*ww.AHK it.EGTG*


DEKRA
Stadt Emden 433
Der Oberbürgermeister



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)