CarOnSale

Ford Galaxy

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	140.054km	241 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy	KATEGORIE Van
FIN WF0KXXWPCKHD83879	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.054km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 241 PS (177 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.819km	LETZTER SERVICE AM 09/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 184g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Winter-Paket
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten im Fond
- Parkbremse elektrisch
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Gurtstraffer
- Knieairbag Fahrerseite
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- 8 Lautsprecher
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kindersicherung elektrisch
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW EcoBoost SCTi KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Raucher-Paket
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- KeyFree-System
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Tagfahrlicht LED
- Fußmatten Allwetter
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)
- Sportsitze vorn
- KeyFree-System
- Parkpilotsystem hinten
- Rückfahrkamera
- KeyFree-Paket
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
km/h
140054km
PRNDS




1LIVE

WF0KXXWPCKHD83879



CarOnSale


PASSENGER AIRBAG
VOL
TUNE
MAX
AUTO
A/C


OFF
OFF


Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten


SET


OK
VOL


LIM
SET
RES
SET
CNCL



























20.0°
15:07 7°
21.0°
Ziel
NW
Menü
Audio
Klimasteuerung
Telefon
Navigation
Mobile Apps
Einstellungen



Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Kilometerzähler
Benzinfüllung
Planmäßige Wartung abgeschlossen:
Ablesewert:
24815 KM
2 Jahr (40000 km)
Ergebnis der Karosserie- /Lackinspektion
2 - Beskanden
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Öl- und Ölfilterwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Gesetzl. Fahrzeuguntersuchung - HU/
§57a/AU4
Planmäßige Wartung abgeschlossen:
1 Jahr (20000 km)
Ergebnis der Karosserie- /Lackinspektion
1 - Bestanden
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Öl- und Ölfilterwechsel
Ablesewert:
24574 KM
Fahrzeugangaben
S-MAX / Galaxy, 2.0L EcoBoost
VIN:
Amtliches Kennzeichen:
Zulassungsland:
Garantie - Startdatum:
Modell:
Ausführung:








(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Prüfplakette wurde zugeteilt
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
04.2025
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des e.a. QR-Codes über die Seite des KBA abrufen.
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00542004 Dipl.-Ing. Uwe Rohle
Rechnung Nr. 1258052361R
Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt.
156,30 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4 o. MwSt.
9,40 EUR


16.01.2018 8566 BKK001791
M1 AC
WF0KXXWPCKHD83879 X
FORD
WA6
R9C11KX
7AABEN00QFR
GALAXY
FORD (D)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1999
F.1/F.2: +85 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 177/5500 222
4848 - 4953 1916 - 1916
1692 - 1766 1733 - 1733
- 90 -
184 2585 2585
1340 1400 -
1340 1400 -
69 3000 72
1800 750 7
235/50 R18 101 W
235/50 R18 101 W
GRAU - 7
e13*2001/116*0185*31
25.08.2017 K GG381434



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)