CarOnSale

Nissan Qashqai Acenta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2015	96.440km	131 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Acenta [DE - SUV5 1.6 dCi DPF EU5, Acenta 4x2, 2014 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFDAJ11U1260996	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.440km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.121km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2646 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mittelarmlehne vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- 6 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: GREY
- Reifen-Reparaturset
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Ambiente-Beleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe innen verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle
- Freisprechanlage Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- USB-Schnittstelle
- Radioempfang digital (DAB)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Service-System: Google Services

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













MINERVA




















NISSAN
e11*2007/46*0963
SJNFDAJ11U1260996
2005 kg
3405 kg
1– 1110 kg
2– 965 kg
Type FDAJ11 Colour, Trim KAD G
Model FTRALBZJ11TGA– –HAB


CarOnSale


CarOnSale




ENTER


CANCEL
RESUME
SET/-


OFF


1LIVE
TA
11:33
Menü
500 km


Vor dem Zurücksetzen Sicherheit gewährleisten


ARAL



CarOnSale



CarOnSale











Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
SUNDERMANN


SUNDERMANN


NISSAN
QASHQAI


NISSAN
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge




15.01.2015
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
215/65R16 98T
215/65R16 98T
GRAU*
17.10.2014
STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.*G.1:1800 BIS 8% STEIG.*TECHN
.ZUL.GES-MASSE.D.ZUGKOMBINATION MAX.3405KG BIS 12% STE
IG.OD.MAX.3805KG BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLAS
SE: 05.01.2015*STUFE PM5,AB 05.01.2015*


DEKRA
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Dichtung lose



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)