
Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N1PW007595
Kilometerstand: 37.012 km
Erstzulassung: 20.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ5N1PW007595
2250 kg
4750 kg
1 - 1180 kg
2 - 1190 kg
M4
DTUA 5072
3822768







TIGUAN


















Continental






13:26
20.0°C
Ab Start
6.8
l/100km
250
km
37012km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5N1PW007595
Inspektion in 29900 km oder 691 Tagen
Ölwechsel-Service in 29900 km oder 691 Tagen
NAV
APP
CAR


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Sport
13:27
20.0°C
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!






ContiSportContact


VAS 6352/1





Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N1PW007595
Kilometerstand: 37.012 km
Erstzulassung: 20.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Außenspiegelgehäuse links - SmartRepair



Tür vorne rechts - SmartRepair



Motorhaube - Delle entfernen



Dach - Delle entfernen



Stoßfänger vorne - auslegen & polieren



Fondseite rechts - SmartRepair

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Tiguan R-Line 4Motion	2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, 4Mo..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZ5N1PW007595	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	0603/CLD

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	20.10.2022	1	1	147 kW	4	1968	10/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
10 km	37.012 km	10 km	nein	09/26	36.850 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Pure White	Andere	nein	06.09.2028	29.900 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Grau - Titanschwarz - Flintgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	170 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe	Ausstattung R-Line
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Chrom-Paket 2
Chromleisten an Seitenfenstern	Dachreling	Dachspoiler R-Line
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet ..	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane ..
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonso..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..
Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED	Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne..
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (8)
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunk..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leseleuchten vorn und hinten LED	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar,..	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	Nebelschlussleuchte
Notrufsystem	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2679 mm	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mitt..	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikr..	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Top-Komfortsitze vorn	Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Stoßfänger R-Line	Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Audio-Navigationssystem Discover Media Str..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksre..
LM-Felgen 8,5x20 (Suzuka, Dark Graphite)	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckl..	Raucher-Paket
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Rückfahrkamera (Rear View)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..
Sonderlackierung Pure-White uni	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..	

Händlerfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	Nachlackierung -> Heckklappe und Seitenteil links wurden nachlackiert (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Außenspiegelgehäuse links - SmartRepair
2.	Dach - Delle entfernen
3.	Fondseite rechts - SmartRepair
4.	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
5.	Motorhaube - Delle entfernen (1)
6.	Stoßfänger vorne - auslegen & polieren (2)
7.	Tür vorne rechts - SmartRepair
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Gebrauchsspur;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
---	---
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
1.	Nachlackierung - Heckklappe und Seitenteil links wurden nachlackiert	0,00 €	200,00 €
	Summe	**0,00 €**	**200,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 255/40 R20 101V	VL 5,00 mm (Continental)	VR 5,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 255/40 R20 101V	HL 5,00 mm (Continental)	HR 5,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Mobilitätsreifen (0,00 mm)

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X		
Zulassungsbescheinigung Teil II Xxxx			X
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

Nachlackierung -> Heckklappe und Seitenteil links wurden nachlackiert (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 10 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N1PW007595
Kilometerstand: 37.012 km
Erstzulassung: 20.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Außenspiegelgehäuse links - SmartRepair



Tür vorne rechts - SmartRepair



Motorhaube - Delle entfernen



Dach - Delle entfernen



Stoßfänger vorne - auslegen & polieren



Fondseite rechts - SmartRepair