CarOnSale

Mercedes-Benz 110 CDI standard

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



03/2023	83.556km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 110 CDI standard [DE - Ka4 110 CDI EU6d, standard Base, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1VTBACZ3PU334333	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 42.683km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: Kasten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kombiinstrument mit Matrix-Display
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Laderaum ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW CDI KAT
- Radioempfang digital (DAB) Vorbereitung
- Radstand 2716 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag (Sidebag) und Windowbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Vorrüstung Digitales Radio
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETITGRAU

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audiosystem MB mit DAB
- Handschuhfach abschließbar
- Holzboden Laderaum
- Klimaanlage
- Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Radnabenabdeckungen 16"
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera mit integriertem Display im Innenspiegel
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Start/Stop-Anlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























W1VTBACZ3PU334333

CarOnSale






Vito

29.03.2023 2222 BDZ002856
N1 BB
W1VTBACZ3PU334333 4
Mercedes-Benz
MFK
MFC
AB6AD102B000
-
Citan
Mercedes-Benz
Fz.z.G0.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AQ
EURO6;WLTP;AQ;PI/CI;; N1 II
Diesel
0002 35AQ 1461
ZU 20: MAX.1822* ZU 44: AHK LT EGTG* TECHN.ZUL.GES-MAS
SE D.ZUGKOMBINATION: 3500 KG*
2 1 70/3750 164
4488-4488 1859-1859
1812-1812 1812-1612
- 75 -
141 2021 2021
1170 1070 -
1170 1070 -
74 2812 68
1500 740 2 -
205/60R 16 96H XL
205/60R 16 96H XL
- -
- -
e2*2018/858*00015*04
05.05.2022 K GT605247
SF 356151

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)