
CarOnSale

# Toyota Yaris Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2008 | 143.076km | 87 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Toyota | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Yaris Basis | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VNKKL98300A324358 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>143.076km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>87 PS (64 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.298 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2008 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>141g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**

Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**

Laut Einlieferer Totalschaden;Knöpfe auf Funkfernbedienung defekt;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Produktionsstätte: Frankreich
- Reserverad als Notrad
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Seitenairbag vorn
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibe heizbar
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Radvollabdeckungen
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Medium Silver Metallic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Rücksitzbank verschiebbar
- Servolenkung
- Toyota Collision Repair Time
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

## Sonderausstattung

- Karosserie: 5-türig
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,3 Ltr. - 64 kW KAT

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
VNKKL9B3000A324358
1480kg
2080kg
825 kg
MODEL SCP90L-CHMRKW 3 324


CarOnSale
MILITARY


CarOnSale


Die Zulassungsbescheinigung Teil I
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 08.10.2028
außer Betrieb gesetzt.
[redacted]
TÜV
ZBI 047


10.09.2003
M1
VNKKL98300A324358
Toyota
XP9F(a)
Toyota Yaris
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1298
185/60R15 84H
185/60R15 84H




[redacted]

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)




- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)




- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)