CarOnSale

Mazda 3 1,6Ltr./77KW Active

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2006	136.556km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 1,6Ltr./77KW Active [AT - LimS4 1.6i, Active, 2008 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBK12Z261302068	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	520 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1370 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse verschlissen (Eisen): vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- CD-Player
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Flankenschutz Türen
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank geteilt
- Rücksitzbank klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sondermodell Active
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mazda Motor Corporation
e1*2001/116*0234
JMZBK12226I302068
1675 KG
2825 KG
1- 885 KG
2- 865 KG


CarOnSale


CarOnSale





Mazda3


Republik Österreich
BESTÄTIGUNG


Technische Daten






Fahrzeug abgemeldet am

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)